

# <NK社 LED交換工事>

## 施工データ

施工場所	城南島埠頭倉庫
施工日数	2日間
工事内容	LED交換工事

倉庫内吹き抜け部分の不点となっている水銀灯2灯を含む全16灯の交換をしたいとのことで問い合わせ頂きました。  
高所作業床を所定の高さまで上げ直接交換作業を進め、右図のとおり作業を実施しました。

水銀灯は発光効率が悪いため、LED化により消費電力を約75%削減でき、省エネ性と安全性を両立することが可能です。

快適・安全な倉庫作業を確保するためにも照明のメンテナンスは早め早めが鉄則です。  
部分的な工事も承っておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。

施工前



施工中



施工後

