

<MS社 屋内消火栓配管保温工事>

施工データ

場所	厚木倉庫
施工日数	1日間
工事内容	倉庫内消火栓配管保温工事

倉庫内の消火栓配管に結露が発生しているとのことでお問い合わせをいただきました。

高所配管に鋼管保温が施されていなかった為、防露対応としてブーム式の高所作業車を用い保温材の取付工事を実施しました。

保温材を取付けることで配管内の温度を一定に保ち、安全性の向上、エネルギーの効率の向上にも繋がります。

結露が頻繁に発生するとカビやダニの発生に繋がり、商品の品質保持や衛生管理上の障害となります。
少しでも気になる点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

施工前



施工中



施工後

